Приложение 8
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Телефон (812) 579-02-35, тел/факс (812) 271-24-28, эл.почта: lengil@lenreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 298-СВ

п. Мичуринское, Приозерский район «24» сентября 2015 года
(место составления)

Выдано *Закрытому акционерному обществу «ТВЭЛОблСервис»*
(наименование юридического лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН 4712124853
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Проживающего по адресу : _____
(адрес регистрации и фактического места жительства гражданина)

Расположенного по адресу *Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д.9*
(почтовый индекс, область, город, улица, дом)

Адрес объекта инспектирования *п. Мичуринское, Приозерский район, Озерный пер., д. 9*
(город, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по *проверке предписания от 08.07.2015 № 239-СВ*
(указать причину)

№ п/п	Установленные факты нарушений лицензионных требований (с указанием реквизитов и номера статьи (пункта) конкретного нормативного документа)	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Срок исполнения
1	2	3	4
1	*Не обеспечена влагозащита наружных стен (многочисленные повреждения стыков стеновых панелей), в большинстве квартир имеются следы от протекания через стыки стеновых панелей, что является нарушением пунктов 4.2.1.1 и 4.2.1.7 Правил и Норм ТЭ жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) (далее-Правил);*	*Обеспечить влагозащиту наружных стен*	*10.10.2015*
2	*Наружные стеновые панели имеют местные разрушения облицовки (многочисленные отслоения облицовочной плитки), нарушение пунктов 4.2.3.1 и 4.2.3.2 Правил;*	*Восстановить облицовку наружных стен*	*15.10.2015*

3	*Не обеспечено исправное состояние рулонной кровли (поверхность кровли имеет воздушные мешки), нарушение пунктов 4.6.1.1 и 4.6.3.3 Правил;*	*Обеспечить исправное состояние рулонной кровли, удалить воздушные мешки*	*15.10.2015*
Об исполнении предписания и затраченных средствах сообщить в Комитет			

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.

2. При продолжении таблицы – указать на ___ листа

Участники инспекционного обследования:

Самойлова Наталия Николаевна –генеральный директор ЗАО «ТВЭЛОблСервис»
(Ф.И..О., должность, организация) (подпись)

_____ _____
(Ф.И..О., должность, организация) (подпись)

Замечания к предписанию, заявления: _____
(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)
_____

Запись об отказе в получении предписания: _____
_____

Государственный жилищный инспектор _____ *Николаев Ю. М.*
(подпись) (Ф.И.О.)

Николаев Юрий Михайлович

Копия настоящего предписания вручена (получена) «____» _____ 2015 г. 24.09.2015

Самойлова Наталия Николаевна – генеральный директор ЗАО «ТВЭЛОблСервис»
(Ф.И.О., должность) (подпись)

_____
(номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)