

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Телефон (812) 579-02-35, тел/факс (812) 271-24-28, эл.почта: lengil@lenreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 360-СВ

п. Починок, Приозерский район
(место составления)

«11» ноября 2016 года

Выдано

Закрытому акционерному обществу «ТВЭЛОблСервис»

(наименование юридического лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

физического

лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН 4712124853

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Проживающего по адресу :

(адрес регистрации и фактического места жительства гражданина)

Расположенного по адресу 188731, Приозерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д.11(почтовый)

(почтовый индекс, область, город, улица, дом)

188765, Приозерский район, п. Мельниково, д. 9 (юридический)

Адрес объекта инспектирования п. Починок, Приозерский район, ул. Лениоссе, д. 23,

(город, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по обращению Гавриличева Б.Н. от 02.11.2016
№ 01-9833/16-0-0

(указать причину)

№ п/п	Установленные факты нарушений лицензионных требований (с указанием реквизитов и номера статьи (пункта) конкретного нормативного документа)	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Подвальное помещение захламлено строительным материалом и мусором, что является нарушением пункта 4.1.15 Правил и Норм ТЭ жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) (далее – Правил).	Очистить подвал от строительного материала и мусора	01.12.2016
2	На трубопроводе системы отопления расположенной в не отапливаемом подвальном помещении, повреждена (отсутствует) тепловая изоляция, нарушение пункта 5.2.22 Правил.	Устранить повреждение тепловой изоляции на трубопроводе системы отопления в подвальном помещении	01.12.2016
3	Управляющая организация не обеспечила герметичность системы канализации в подвальном помещении, нарушение пунктов 4.1.9 и 5.8.3 Правил.	Обеспечить герметичность системы канализации в подвальном помещении	01.12.2016


4	Не обеспечено исправное состояние светильников (отсутствуют плафоны) расположенных в подвальном помещении, что является нарушением пункт 5.6.2 Правил.	Установить плафоны	01.12.2016
Об исполнении предписания и затраченных средствах сообщить в Комитет			

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.

2. При продолжении таблицы – указать на ___ листа

Участники инспекционного обследования:

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор
ЗАО «ТВЭЛОблСервис»
 (Ф.И.О., должность, организация)


 (подпись)

 (Ф.И.О., должность, организация)

 (подпись)

Замечания к предписанию, заявления: _____
 (содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)

Запись об отказе в получении предписания: _____

Государственный
 жилищный инспектор


(подпись)



Николаев Ю. М.
 (Ф.И.О.)

Копия настоящего предписания вручена (получена) « 11 » _____ 2016 г.

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор
ЗАО «ТВЭЛОблСервис»
 (Ф.И.О., должность)


 (подпись)

 (номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)