

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Телефон (812) 579-02-35, тел/факс (812) 271-24-28, эл.почта: lengil@lenreg.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 63-СВ

г. Санкт-Петербург
(место составления)

«08» февраля 2017 года

Выдано Закрытому акционерному обществу «ТВЭЛОблСервис»
(наименование юридического лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН 4712124853
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Проживающего по адресу: _____
(адрес регистрации и фактического места жительства гражданина)

Расположенного по адресу 188731, Приозерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11 (почтовый)
(почтовый индекс, область, город, улица, дом)
188765, Приозерский район, п. Мельниково, д. 9 (юридический)

Адрес объекта инспектирования п. Коммунары, Приозерский район, ул. Центральная, д. 2,
(город, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по обращению Горягиной А. Г. от 26.01.2017 № 08-548/17-0-0
(указать причину)

№ п/п	Установленные факты нарушений лицензионных требований (с указанием реквизитов и номера статьи (пункта) конкретного нормативного документа)	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Повреждение несущей конструкции козырьков над входами в 1-ый, 2-ой и 4-ый подъезды, что является нарушением пункта 4.2.4.2 Правил и Норм. ТЭ жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) (далее – Правил).	Восстановить несущую конструкцию козырьков над входами в 1-ый, 2-ой и 4-ый подъезды	30.05.2017
2	Управляющая организация не обеспечила защита ограждающих конструкций лестничной клетки 2-го подъезда от увлажнения от протечки кровли (на стенах и потолке около трубы внутреннего водостока, многочисленные следы от протечки кровли), нарушение пунктов 4.6.1.1 и 4.10.2.1 Правил.	Обеспечить защиту ограждающих конструкций лестничной клетки 2-го подъезда от увлажнения от протечки кровли	30.05.2017
3	В подвальном помещении отсутствуют переходные мостики через коммуникации, нарушение пунктов 4.1.11 и 5.2.23 Правил.	Устроить переходные мостики через коммуникации в подвальном помещении	30.05.2017

4	В подвальном помещении повреждение бетонного пола (провалы, ямы), нарушение пункта 4.1.1 Правил.	Устранить повреждение бетонного пола в подвальном помещении	30.05.2017
Об исполнении предписания и затраченных средствах сообщить в Комитет			

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.


2. При продолжении таблицы – указать на ___ листа

Участники инспекционного обследования:

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор
ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

(Ф.И.О., должность, организация)

(Ф.И.О., должность, организация)



(подпись)

(подпись)

Замечания к предписанию, заявления: _____
(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)

Запись об отказе в получении предписания: _____

**Государственный
жилищный инспектор**




Николаев Ю. М.
(Ф.И.О.)

Копия настоящего предписания вручена (получена) « 08 » августа 2017 г.

Самойлова Наталья Николаевна – генеральный директор
ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

(Ф.И.О., должность)



(подпись)

(номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)